

Table des matières

PARTIE A : ELABORATION, MICROSTRUCTURES ET PROPRIETES DES METAUX ET ALLIAGES DE BASE

Chapitre I : DIAGRAMMES DE PHASES	1
1- Quelques rappels	1
2- Diagrammes fer carbone	3
3- Influence des éléments d'addition	8
3.1. Rôles spécifiques des éléments d'addition.....	8
3.2. Quelques exemples d'alliages fer-élément d'addition	10
3.3. Exemples de diagrammes fer-carbone-élément d'addition	11
4- Exercices	13
Chapitre II : SIDERURGIE	15
1- Historique	15
2- La sidérurgie française	22
2.1. Elaboration de la fonte	23
2.2. Elaboration de l'acier.....	28
2.3. Affinage et coulée de l'acier.....	32
2.4. Mise en forme et parachèvement	35
2.5. Cas de l'élaboration des aciers spéciaux.....	39
3- Exercices	40
Chapitre III : ELABORATION DES METAUX NON FERREUX	41
1- Métallurgie extractive : objectifs et procédés.....	41
2- Elaboration de l'aluminium	43
2.1. Historique.....	43
2.2. Domaines d'utilisation.....	43
2.3. Minéraux et traitements.....	43
3- Elaboration du cuivre	45
3.1. Historique.....	45
3.2. Domaines d'utilisation.....	45
3.3. Minéraux et traitements.....	46
4- Elaboration du zinc	47
4.1. Historique.....	47
4.2. Domaines d'utilisation.....	47
4.3. Minéraux et traitements.....	47
5- Elaboration du nickel	49
5.1. Historique.....	49
5.2. Domaines d'utilisation	49
5.3. Minéraux et traitements	49
6- Elaboration du magnésium	51
6.1. Historique.....	51
6.2. Domaines d'utilisation	51
6.3. Minéraux et traitements	51
7- Elaboration de l'étain	53
7.1. Historique.....	53
7.2. Domaines d'utilisation	53
7.3. Minéraux et traitements	53
8- Elaboration du titane.....	54
8.1. Historique.....	54
8.2. Domaines d'utilisation	54
8.3. Minéraux et traitements	54
9- Elaboration du plomb.....	56
9.1. Historique.....	56

9.2. Domaines d'utilisation	56
9.3. Minéraux et traitements	56
10- Exercices	58
 Chapitre IV : MICROSTRUCT. ET PROPRIETES DES ACIERS NON ALLIES 59	
1- Microstructures à l'état recuit	59
1.1. Evolution des microstructures avec la teneur en carbone	60
1.2. Microstructures industrielles	67
2- Modification des microstructures par recuit	73
3- Propriétés mécaniques des aciers	77
3.1. Rappels	77
3.2. Effet de la teneur en carbone	79
3.3. Durcissement des aciers	80
3.4. Température de transition de la résilience	82
4- Exercices	83
 Chapitre V : MICROSTRUCTURES ET PROPRIETES DES FONTES..... 85	
1- Fontes blanches	85
2- Fontes grises lamellaires	87
2.1. Rôle particulier du silicium	87
2.2. Conditions de graphitisation	88
2.3. Microstructures des fontes grises	90
2.4. Formes de graphite dans les fontes grises	91
2.5. Cas des anciennes fontes phosphoreuses	93
2.6. Fontes truitées	94
3- Fontes malléables à graphite sphéroïdal	97
4- Fontes malléables à cœur blanc	99
5- Fontes malléables à cœur noir	99
6- Fontes alliées	100
7- Propriétés mécaniques des fontes	101
8- Exercices	103
 Chapitre VI : MICROSTRUCT. ET PROP. DES ALLIAGES NON FERREUX... 105	
1- Propriétés de base des métaux non ferreux	105
2- Diagrammes de phases	107
3- Principaux alliages non ferreux	107
3.1. Aluminium et alliages	107
3.2. Cuivre et alliages	115
3.3. Zinc et alliages	119
3.4. Nickel et alliages	119
3.5. Magnésium et alliages	120
3.6. Titane et alliages	122
4- Exercices	124
 PARTIE B : TRAITEMENTS THERMIQUES	
 Chapitre VII : TRAITEMENTS THERMIQUES DES ACIERS 125	
1- Introduction et approche expérimentale	125
1.1. Décomposition anisotherme de l'austénite	127
1.2. Transformation isotherme de l'austénite	130
1.3. Conditions d'austénitisation	130
2- Transformation martensitique des aciers	131
2.1. Transformation martensitique	131
2.2. Transformation martensitique des aciers	134
2.3. Austénite résiduelle	137
3- Bainites	138

4- Diagrammes TRC et TTT	140
4.1. Diagrammes TRC	140
4.2. Diagrammes TTT	141
4.3. Traitements isothermes industriels.....	143
5- Trempabilité des aciers.....	144
5.1. Caractérisation de la trempabilité.....	144
5.2. Effets des éléments d'addition	148
6- Revenu des aciers	150
6.1. Décomposition de la martensite	151
6.2. Evolution des propriétés mécaniques lors du revenu	153
6.3. Durcissement secondaire au revenu	154
6.4. Conditions du revenu et problèmes de fragilité.....	156
7- Exercices	157
 Chapitre VIII : TRAITEMENTS THERMIQUES DES FONTES	159
1- Introduction.....	159
2- Recuits des fontes	159
2.1. Contrôle de la microstructure	159
2.2. Relaxation des contraintes et adoucissement	160
3- Trempe martensitique	160
4- Fontes bainitiques	161
 Chapitre IX : DURCISS. ET TRAIT. THERM. DES ALLIAG. NON FERREUX	163
1- Durcissement des métaux et alliages	163
2- Traitements thermiques des principaux alliages.....	166
2.1. Alliages d'aluminium.....	166
2.2. Durcissement des alliages de cuivre	169
2.3. Durcissement des alliages de zinc.....	172
2.4. Durcissement des alliages de nickel.....	172
2.5. Durcissement des alliages de magnésium	174
2.6. Durcissement des alliages de titane.....	174
 Chapitre X : TECHNOLOGIE DES TRAITEMENTS THERMIQUES	179
1- Fours de traitements thermiques.....	179
1.1. Constitution des fours	179
1.2. Procédés de chauffage des fours	180
1.3. Chargement des fours	181
1.4. Fours batch.....	182
1.5. Fours sous vide et atmosphères basse pression.....	182
2- Atmosphères de traitement	184
2.1. Oxydation-réduction et carburation-décarburation	184
2.2. Rôles de l'oxygène, de hydrogène et de la vapeur d'eau.....	185
2.3. Atmosphère contenant CO et CO ₂	186
2.4. Mesure des paramètres d'une atmosphère de traitement thermique.....	188
2.5. Procédés de réalisation d'atmosphères contrôlées	189
3- Fluides de trempe	192
3.1. Drasticité et sévérité des fluides et milieux de trempe	192
3.2. Fluides de trempe	196
3.3. Cas particulier des traitements thermiques en lits fluidisés.....	198
4- Traitements thermiques en bains de sels	199
5- Défauts et anomalies des pièces traitées	200
5.1. Conditions de chauffage des pièces	200
5.2. Manque de dureté	201
5.3. Tapures et déformations	201
5.4. Austénite résiduelle	203
6- Prévision de la réponse des aciers aux T.T.	204
7- Exercices	206

PARTIE C : FAMILLES D'ALLIAGES ET METALLURGIE DE LA MISE EN FORME

Chapitre XI : NOMENCLATURE	207
1- Désignation européenne des aciers	207
1.1. Classes d'acières	208
1.2. Désignation symbolique	208
1.3. Désignation numérique	210
1.4. Symboles additionnels	210
2- Désignation européenne des fontes.....	211
3- Désignation de l'aluminium et de ses alliages.....	212
3.1. Désignation alphanumérique des alliages corroyés.....	212
3.2. Désignation alphanumérique des alliages de fonderie	213
3.3. Désignation symbolique	214
4- Désignation du cuivre et de ses alliages.....	214
5- Désignation du zinc et de ses alliages	215
5.1. Désignation symbolique	215
5.2. Désignation numérique	215
6- Désignation du nickel et de ses alliages	216
7- Désignation du magnésium et de ses alliages.....	216
8- Désignation du titane et de ses alliages.....	216
Chapitre XII : FAMILLES D'ACIERS	217
1- Aciers non alliés et aciers microalliés	217
2- Aciers spéciaux de construction mécanique	221
2.1. Rappel sur la classification	221
2.2. Familles d'acières de construction	222
3- Aciers inoxydables	226
3.1. Tenue à la corrosion	226
3.2. Microstructures des aciers inoxydables	227
3.3. Familles d'acières inoxydables	229
4- Aciers à outils	231
Chapitre XIII : FAMILLES D'ALLIAGES NON FERREUX.....	237
1- Aluminium et alliages d'aluminium	237
1.1. Alliages corroyés	237
1.2. Alliages de fonderie	238
2- Cuivre et alliages de cuivre	239
2.1. Cuivres	239
2.2. Alliages	239
3- Zinc et alliages de zinc	240
4- Nickel et alliages de nickel.....	240
5- Magnésium et alliages de magnésium	241
6- Titane et alliages de titane	241
Chapitre XIV : METALLURGIE DE LA MISE EN FORME.....	243
1- Emboutissage des métaux en feuille	244
1.1. Modes de déformation	244
1.2. Analyse des déformations	246
1.3. Essais d'emboutissage.....	247
1.4. Tôles pour emboutissage	248
2- Forgeage.....	250
2.1. Principes généraux	250
2.2. Traitements thermiques associés au forgeage	252

PARTIE D : INGENIERIE DES SURFACES

Chapitre XV : DOMAINES DE L'INGENIERIE DES SURFACES.....	253
1- Sollicitations des surfaces industrielles	253
2- Ingénierie des surfaces.....	254
 Chapitre XVI : TREMPE SUPERFICIELLE.....	257
1- Trempe superficielle par chauffage au chalumeau.....	257
2- Trempe superficielle par chauffage inductif.....	259
2.1. Rappels des lois de l'électromagnétisme	259
2.2. Technologie du chauffage par induction.....	266
2.3. Aspects métallurgiques	270
3- Lasers de puissance.....	271
4- Exercices	274
 Chapitre XVII : TRAITEMENTS THERMOCHIMIQUES DES ACIERS	275
1- Cémentation (par le carbone)	275
1.1. Procédés de cémentation	276
1.2. Traitements thermiques après cémentation	279
1.3. Aciers de cémentation et défauts possibles	280
2- Nitruration.....	281
2.1. Diagramme fer-azote.....	281
2.2. Structures de nitruration.....	283
2.3. Procédés de nitruration.....	283
2.4. Aciers de nitruration et défauts possibles.....	285
3- Traitements thermochimiques assistés plasma	286
3.1. Notions sur les plasmas	286
3.2. Mise en œuvre des traitements assistés plasma.....	287
3.3. Procédés de traitement	288
3.4. Domaines d'applications	289
4- Cémentations par les métaux	290
4.1. Cémentation par le zinc : shéardisation	290
4.2. Cémentation par l'aluminium : calorisation	290
4.3. Cémentation par le chrome : chromisation	290
4.4. Autres cémentations	291
5- Choix des traitements thermochimiques.....	291
6- Exercices	292
 Chapitre XVIII : TRAITEMENTS ET REVETEMENTS DE SURFACE	293
1- Introduction.....	293
2- Conversion par alliation laser	294
3- Revêtements par immersion dans un métal fondu	294
3.1. Zingage ou Galvanisation	295
3.2. Aluminiage.....	296
3.3. Etamage	296
4- Dépôts de couches épaisses : projection thermique	296
4.1. Principes communs et classement des procédés	296
4.2. Projection thermique à partir de l'énergie chimique.....	298
4.3. Projection thermique à partir de l'énergie électrique.....	298
5- Traitements hors équilibre : glaçage laser.....	300
 SOLUTIONS DES EXERCICES.....	301
POUR EN SAVOIR PLUS.....	309
INDEX.....	311